

Na podstawie odwiertów wykonanych w nawierzchni określono grupę nośności podłoża gruntowego. Pod warstwą nawierzchni i narzutu niebudowlanego występuje 0,1m warstwa gliny pylastej, następnie 0,50m głębokości występuje warstwa piasków średnioziarnistego w stanie średniozagęszczonym $I_D=0,60$ poniżej tej warstwy występuje warstwa gliny pylastej o głębokości 0,30m Odwiert wykonano do głębokości 1,50m. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do tego poziomu.

inż. Stanisław Wajrak
Projektant i kierownik budowy
wg uprawnień GT. 8346/II/13/77
w zakresie dróg i mostów typowych

